



Warszawa, dnia 12 października 2011 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

I/11/010

LWA-4114-07-10/2011

Pan

Tadeusz Prokurat

Wójt Gminy Sierpc

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Sierpcu (zwanym dalej Urzędem) dotyczącą realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2010 r. i w I półroczu 2011 r., w budynku będącym siedzibą Urzędu Gminy.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 29 sierpnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w okresie objętym kontrolą, mimo stwierdzonych uchybień.

1. NIK nie wnosi uwag do przeprowadzonych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*², kontroli okresowych (rocznych i pięcioletnich) stanu

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

technicznego budynku Urzędu.

2. NIK nie wnosi uwag do:

- wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne, główne wyłączniki prądu, utrzymania i konserwacji gaśnic i wyposażenie obiektu;
- rozmieszczenia w budynku fluorescencyjnych znaków zapewniających wizualną informację o przebiegu drogi ewakuacyjnej zarówno przy świetle dziennym, sztucznym, jak również przy braku oświetlenia. Ich rozlokowanie umożliwia widoczność, co najmniej jednego znaku z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej;
- zamieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do budynku następujących informacji: wyciągu z przepisów porządkowych, telefonów alarmowych, adresu lokalizacji posterunku policji, instrukcji postępowania w sytuacji kryzysowej, instrukcji ppoż. na wypadek zaistnienia pożaru, telefonów i adresu zarządcy budynku, informacji o możliwości składania skarg i wniosków;
- zamieszczenie w widocznych miejscach na korytarzu każdej kondygnacji budynku instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

3. Kontrola NIK wykazała niezgodność z § 62 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*³, szerokości skrzydła głównego drzwi wyjściowych dwuskrzydłowych na drodze ewakuacyjnej, która wynosi 0,8m zamiast nie mniejszej niż 0,9m.

4. NIK negatywnie ocenia nie poddanie okresowej aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (wdrożonej w grudniu 2006 r.), co było sprzeczne z § 6 ust. 3 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*⁴ oraz § 6 ust. 7 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*⁵, Urząd również nie dokonał aktualizacji przedmiotowej Instrukcji.

Wójt wyjaśnił, że „w dniu 7 lipca 2011 r. zlecono wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stosownie do aktualnego stanu budynku po remoncie, jak i wymogów aktualnych przepisów”.

5. Uwagi NIK dotyczą również sposobu i miejsca przechowywania Instrukcji. Była ona przechowywana u Sekretarza Urzędu Gminy, co nie zapewniało możliwości jej

³ Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 80, poz. 563 - zwane dalej rozporządzeniem z dnia 21 kwietnia 2006 r. (uchylone z dniem 30 czerwca 2010 r.)

⁵ Dz. U. Nr 109, poz. 719 - zwane dalej rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r.

natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych, co jest niezgodne z § 6 ust. 3 *rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r.*

6. NIK negatywnie ocenia brak przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji osób z obiektu, co było niezgodne z § 13 ust. 1 *rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r.* oraz z § 17 ust. 1 *rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r.*

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Aktualizację Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 6 ust. 7 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.*
2. Przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji osób przebywających w budynku Urzędu zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Podjęcie działań w celu dostosowania stanu technicznego budynku do przepisów *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.*

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, zwraca się do Pana Wójta o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 *ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a